

# 叶集区重大事故隐患专项排查整治县区 互查工作整改情况报告

市安委办:

根据工作安排，现将霍山县检查叶集区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动中发现的重大事故隐患整改情况报告如下:

## 一、整改总体情况。

按照市安委办工作统一部署，霍山县成立由霍山县委常委、常务副县长李传江为组长，县安委办主任、应急局局长奚维柱为副组长，应急局、消防、住建、交运、市监等 5 个部门有关负责同志以及 1 名市安全专家为成员的检查组，于 8 月 31-9 月 1 日来叶集区，随机抽取孙岗乡、姚李镇、叶集开发区及 11 家生产经营单位，对照互查提升方案中 9 项检查内容通过查阅资料、实地检查的方式开展检查，共查出隐患问题 31 个，其中重大隐患 1 个，涉及建筑施工、道路运输、消防、工贸、危化品、烟花爆竹、城镇燃气等领域。检查结束后，区安委会办公室高度重视，立即部署相关部门制定整改措施，明确整改责任人和时限，确保互查问题按时按质整改到位。截止目前已全部整改结束，形成闭环管理。

## 二、下一步计划

按照省市工作部署，深入持续开展专项排查整治行动。积极谋划集中攻坚阶段工作任务，聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，聚焦第一责任人履职情况，深入企业、一线开展精准执法检查。推动企业真查真改并按规定主动报告重大事故隐患。整治工作中动态更新“重大事故隐患清单”，针对重点难点隐患加大攻坚力度，推动建立健全重大事故隐患风险预防控制体系，整治工作取得明显成效。

附件：叶集区隐患问题整改清单

六安市叶集区安全生产委员会办公室

2023年11月4日

附件

## 叶集区隐患问题整改清单

序号	隐患问题	整改措施	责任单位及责任人	是否为重大事故隐患	隐患问题发现时间	整改情况
1	9号楼二楼房间一处砌体砌筑高度不足，应设置防护。	责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。	理想之城·锦玉园项目：黄亚魁 15955165163	否	2023.8.31	已整改
2	脚手架搭设方案审批日期未填写完整。	责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。	理想之城·锦玉园项目：黄亚魁 15955165163	否	2023.8.31	已整改
3	二楼楼梯间附近一处临边防护未固定。	责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。	叶集区人民医院二期工程门诊医技楼：左家兵 18056459664	否	2023.8.31	已整改
4	二楼电梯间立面防护缺失。	责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。	叶集区人民医院二期工程门诊医技楼：左家兵 18056459664	否	2023.8.31	已整改

序号	隐患问题	整改措施	责任单位及责任人	是否为重大事故隐患	隐患问题发现时间	整改情况
5	三级动火作业审批时限不规范。	责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。	叶集区人民医院二期工程门诊医技楼： 左家兵 18056459664	否	2023.8.31	已整改
6	项目部安全生产周检查记录表中检查人未多人，复查人员仅一人。	责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。	叶集区人民医院二期工程门诊医技楼： 左家兵 18056459664	否	2023.8.31	已整改
7	安全生产制度制定不严谨	根据实际制定制度	安徽省电立大件物流有限公司 管家清	否	2023.8.31	已整改
8	隐患排查无复查记录，未形成闭环。	加强隐患排查治理工作，做到闭环管理	安徽省电立大件物流有限公司 管家清	否	2023.8.31	已整改
9	未按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取和使用	完善安全经费提取使用规范	安徽省电立大件物流有限公司 管家清	否	2023.8.31	已整改

序号	隐患问题	整改措施	责任单位及责任人	是否为重大事故隐患	隐患问题发现时间	整改情况
10	从业人员安全线上培训率未达到100%	督促从业人员线上培训完成率	安徽省电立大件物流有限公司 管家清	否	2023.8.31	已整改
11	部分有限空间安全警示牌、风险告知卡针对性不强，安全注意事项、氧（硫化氢）含量标准等内容未及时更新。	重新核实有限空间安全警示牌、风险告知卡，及时更新相关内容	安徽华隼羽绒制品有限公司 陶国强	否	2023.8.31	已整改
12	机修车间使用的临时线路中间接头过多，车间内部存在电瓶车充电现象。	规范机修车间临时线路，杜绝车间充电	安徽华隼羽绒制品有限公司 陶国强	否	2023.8.31	已整改
13	未落实有限空间作业审批（未见有限空间作业审批单）	按规范要求重新辨识有限空间	安徽华隼羽绒制品有限公司 陶国强	是	2023.8.31	已整改
14	安全生产责任制未及时更新，主要负责人和安全员职责与现行安全生产法不符。	更新安全生产责任制，按要求明确主要负责人和安全员职责与安全生产法不符。	安徽华隼羽绒制品有限公司 陶国强	否	2023.8.31	已整改
15	未制定安全教育培训计划，未开展新员工安全三级教育培训。	制定安全教育培训计划，开展新员工三级教育培训	安徽华隼羽绒制品有限公司 陶国强	否	2023.8.31	已整改
16	车间防火卷帘门导轨变形。	维修或更换防火卷帘门导轨	六安东霖新材料有限公司 吴守军	否	2023.8.31	已整改

序号	隐患问题	整改措施	责任单位及责任人	是否为重大事故隐患	隐患问题发现时间	整改情况
17	原料堆场未见安全警示和防火标志。	堆场增设安全警示和防火标志。	六安东霖新材料有限公司 吴守军	否	2023.8.31	已整改
18	未见定期检测的防雷检测报告。	及时进行防雷检测	六安东霖新材料有限公司 吴守军	否	2023.8.31	已整改
19	公司与浙江上安建设有限公司的《技术交底》内容中未明确用电安全职责	按要求明确用电安全职责	六安市叶集区永润化工有限责任公司 武道品	否	2023.8.31	已整改
20	与相关方签订安全协议未盖公司章。(盖的安环部印章)	按要求整改	六安市科凡智造家具用品有限公司 伏权	否	2023.9.1	已整改
21	动火作业票填写不规范	规范填写动火作业票	六安市科凡智造家具用品有限公司 伏权	否	2023.9.1	已整改
22	防爆柜未接地	防爆柜接地	六安市科凡智造家具用品有限公司 伏权	否	2023.9.1	已整改
23	推车充电位置不符合安全要求。	按要求整改	六安市科凡智造家具用品有限公司 伏权	否	2023.9.1	已整改

序号	隐患问题	整改措施	责任单位及责任人	是否为重大事故隐患	隐患问题发现时间	整改情况
24	消防泵房使用的燃料(汽油)不足,应急预案上下衔接不对称,应急队伍未分工。	增加燃料(汽油)储备	六安叶集金胜花炮销售有限公司 刘本菊	否	2023.9.1	已整改
25	抽查8月19日消控室值班记录与火灾报警控制器显示不相符	责令改正,并要求规范填写值班记录。	叶集区人民医院 孙贵平	否	2023.8.31	已整改
26	未逐月落实防火检查制度	责令改正,并要求消防安全责任人、管理人开展防火检查。	叶集区人民医院 孙贵平	否	2023.8.31	已整改
27	应急预案未及时修订(2018年制定)	责令修正灭火和应急疏散预案。	叶集区人民医院 孙贵平	否	2023.8.31	已整改
28	消防控制室火灾自动报警系统部分火警未处理	责令改正,并要求认真落实消防控制室值班制度。	好又多超市 林特	否	2023.9.1	已整改
29	未制定消防应急预案且未见消防演练记录	责令修正灭火和应急疏散预案,开展消防演练。	好又多超市 林特	否	2023.9.1	已整改
30	未见员工消防安全培训记录	责令改正,立即开展员工培训,做好记录。	好又多超市 林特	否	2023.9.1	已整改
31	姚李镇液化气站 特种设备作业人员证聘用信息未填写	责令改正,完善人员证件聘用信息	姚李镇液化气站 汪家鲲	否	2023.9.1	已整改

